

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद बिजनौर

पत्र संख्या. का0-01/सी0एफ0ओ0/बी0जे0आर0/2021

दिनांक.जनवरी 15, 2021

सेवा में

मैसर्स
आर0आर0 मोरारका पब्लिक स्कूल,
झारिकेश नगर तहसील नगीना
जनपद बिजनौर।


विषय: प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता/रिफ्लिंग/हाईड्रोलिक टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।
संदर्भ:- आपके प्रार्थना पत्र संख्या आरआरएमपीएस/डीएन/एमजीआर/2020/4200 दिनांक 31-12-2020 के क्रम में।

उपरोक्त संदर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में उक्त संस्थान पत्रांक स-5/सी0एफ0ओ0-स्कूल-187-2012 दिनांक 08-10-2012 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। संस्थान में उपलब्ध 25 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या: 1120(1)/आठ, दिनांक 27-12-1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क 250/- रूपये भारतीय स्टेट बैंक जनपद बिजनौर में चालान द्वारा राजकीय कोष में जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के उपरान्त 25 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया, जिनका विवरण निम्नवत है :-

- 1- चेकिंग का दिनांक-12-01-2021
- 2- पूर्व चेकिंग का दिनांक एवं चेकिंग अधिकारी का नाम-दिनांक 27-12-2019 श्री संतोष कुमार राय
- 3- संस्थान का विवरण- आर0आर0 मोरारका पब्लिक स्कूल,
- 4- संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या- 25 अदद
- 5- परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या-25 अदद
- 6- चेक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता /रिफ्लिंग/हाईड्रोलिक टेस्टिंग का विवरण- कार्यशील

क्र0स0	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील/अकार्यशील
1-	ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर	04 के0जी0	25	कार्यशील

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है। **National Building Code and UP Building Byelaws** एवं **Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2016** में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ पूर्णनीय होगी। यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र है। भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबंधक/भवन स्वामी का होगा।


मुख्य अग्निशमन अधिकारी
बिजनौर